

PRZĘKROJ PODŁUŻNY

1:200

1

2

3

4

5

6

7

8

WOLA

szczegóły
wjazdu/zjazdu
wg. rys DS.3

A

B

C

proj. balustrada drewniana

228

250

298

324

268

213

30

215

120

I450

I450

I450

I450

I450

HKS-550-3

HKS-500-3

HKS-500-3

I450

I450

I450

10

10

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

10

10

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

RZUT Z GÓRY

1:200

balustrada

bariera

proj. balustrada drewniana

krawężnik 15x22 cm

krawężnik 15x22 cm

krawężnik 15x22 cm

krawężnik 15x22 cm

10

10

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

10

10

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

10

10

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

10

10

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

10

10

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

10

10

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

10

10

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

WOLA

rz. WISŁA

OŚWIECIM

Inwestor:


URZĄD GMINY MIEDŹNA,
UL. WIEJSKA 131, 43-227 MIEDŹNA

Nazwa inwestycji:

OCENA STANU TECHNICZNEGO MOSTU BRONISŁAW NAD RZĘKĄ
WISŁĄ W M. WOLA WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAKRESU ROBÓT W
CELU MOŻLIWOŚCI PRZYWRÓCENIA RUCHU NA OBIEKCIE
DO CZASU ROZPOCZĘCIA JEGO PRZEBUDOWY

TYTUŁ RYS. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO PUSZCZENIA RUCHU
PRZĘKROJ PODŁUŻNY I RZUT Z GÓRY

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. B. Śliwka	konstr. - bud. bez ogr.	604/01	
PROJEKTANT:				
ASISTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P. Śliwka	mostowa bez ogr.	SLK/1110/PWOM/05	ZŁECENIE
			STADIUM	
			PB/PW	UG MIEDŹNA
			FORMAT	DATA
				07.2019
			SKALA	1:200
			PLIK	NR RYS.
				DS.2



PROMOST - WISŁA
Sp. z o.o.
43-460 Wiśła, ul. Radosna 8a