

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

1:200

|B


3

|A

2

1

WOLA




RZUT Z GÓRY

1:200

|B

|A



↑ rz. WISŁA

WOLA

→ OŚWIECIM

inwestor: URZĄD GMINY MIEDŹNA,  
UL. WIEJSKA 131, 43-227 MIEDŹNA


Nazwa inwestycji:

OCENA STANU TECHNICZNEGO MOSTU BRONISŁAW NAD RZEKĄ  
WISŁĄ W M. WOLA WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAKRESU ROBÓT W  
CELU MOŻLIWOŚCI PRZYWRÓCENIA RUCHU NA OBIEKCIE  
DO CZASU ROZPOCZĘCIA JEGO PRZEBUDOWY

TYTUŁ RYS. INWENTARYZACJA. INWENTARYZACJA USZKODZEŃ  
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I RZUT Z GÓRY

|               |                         |                       |                  |
|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| FUNKCJA:      | TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIENI:        | PODPIS:          |
| PROJEKTANT:   | mgr inż. B.Śliwka       | konstr.-bud. bez ogr. | 604/01           |
| PROJEKTANT:   |                         |                       |                  |
| ASISTENT:     |                         |                       |                  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. P.Śliwka       | mostowa bez ogr.      | SLK/1110/PWOM/05 |

|         |            |
|---------|------------|
| STADIUM | ZLECENIE   |
| PB/PW   | UG MIEDŹNA |
| FORMAT  | SKALA      |
| 07.2019 | 1:200      |
| PLIK    | NR RYS.    |
|         | IN.2       |



PROMOST-WISŁA  
Sp. z o.o.

43-460 Wiśła, ul. Radosna 8a